

Fluorescentes garaje Portales 1-3

Plaza	Posición	Transformador	Encendido	Último cambio	Otros cambios registrados		
21-22	Central	Nuevo	NO	24/09/2014	04/07/2014	05/03/2014	
18-24	Central	Nuevo	NO	04/07/2014	05/03/2014		
29	Central	Nuevo	NO	04/07/2014	05/03/2014		
12-32	Central	Nuevo	NO	04/07/2014	05/03/2014		
9-35	Central	Nuevo	NO	04/07/2014	05/03/2014		
6-40	Central	Nuevo	NO	04/07/2014	05/03/2014		
15-27	Central-Fijo	Antiguo	SI				
37-38	Central-Fijo	Antiguo	SI				
3-43	Central-Fijo	Antiguo	SI				
3	Lateral	Antiguo	SI				
6	Lateral	Antiguo	SI				
9	Lateral	Antiguo	SI				
11	Lateral	Antiguo	SI				
13	Lateral	Antiguo	SI				
15	Lateral	Antiguo	SI				
18	Lateral	Antiguo	NO				
21	Lateral	Antiguo	SI				
23	Lateral	Antiguo	SI				
26	Lateral	Antiguo	SI				
29	Lateral	Antiguo	NO				
32	Lateral	Antiguo	SI				
35	Lateral	Antiguo	SI	04/07/2014			
38	Lateral	Antiguo	SI				
41	Lateral	Antiguo	SI				
44	Lateral	Antiguo	SI				

* Los cambios se llevan registrando desde marzo de 2014.

* Anteriormente se cambiaron bastantes.

* Actualmente hay 137 tubos que fueron sustituidos

Total fluorescentes	25		
Fluorescentes fundidos	8		
% fluorescentes fundidos	32%		
Total fluorescentes centrales	6		
Total fluoresc. centrales fundidos	6	100%	
Total fluoresc. centrales fijos	3		
Total fluoresc. centr. fijos fundidos	0	0%	
Total fluorescentes laterales	16		
Total fluoresc. laterales fundidos	2	13%	

* Datos a 19 de noviembre de 2014

Fluorescentes garaje Portales 5-19 Laterales

Plaza	Posición	Transformador	Encendido	Último cambio	Otros cambios registrados
14	Lateral	Antiguo	NO		
16	Lateral	Antiguo	NO		
21	Lateral	Antiguo	SI		
26	Lateral	Antiguo	SI	03/03/2014	
30	Lateral	Antiguo	NO		
59	Lateral	Antiguo	NO		
65	Lateral	Antiguo	SI		
68	Lateral	Antiguo	SI		
82	Lateral	Antiguo	SI		
85	Lateral	Antiguo	SI		
95	Lateral	Antiguo	SI	03/03/2014	
112	Lateral	Antiguo	SI		
115	Lateral	Antiguo	SI		
117	Lateral	Antiguo	SI		
147	Lateral	Antiguo	SI		
151	Lateral	Antiguo	NO		
155	Lateral	Antiguo	SI	16/10/2014	
157	Lateral	Antiguo	NO		
160	Lateral	Antiguo	SI	16/10/2014	
163	Lateral	Antiguo	SI		
166	Lateral	Antiguo	NO		
193	Lateral	Antiguo	SI		
3	Lateral	Nuevo	SI	04/07/2014	03/03/2014
6	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
9	Lateral	Nuevo	NO		
12	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
19	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
24	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
33	Lateral	Nuevo	NO		
37	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
40	Lateral	Nuevo	NO		
43	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
48	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
50	Lateral	Nuevo	NO		
51	Lateral	Nuevo	NO		
54	Lateral	Nuevo	SI		
56	Lateral	Nuevo	NO		
62	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
71	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
75	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
77	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
80	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
91	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
96	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
100	Lateral	Nuevo	SI		
101	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
103	Lateral	Nuevo	SI		
106	Lateral	Nuevo	SI		
107	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
121	Lateral	Nuevo	SI	05/03/2014	
123	Lateral	Nuevo	SI		
126	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
130	Lateral	Nuevo	NO		
132	Lateral	Nuevo	NO		
135	Lateral	Nuevo	NO	03/03/2014	
138	Lateral	Nuevo	SI	16/10/2014	
141	Lateral	Nuevo	NO		
144	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
150	Lateral	Nuevo	SI	16/10/2014	03/03/2014
169	Lateral	Nuevo	SI		
172	Lateral	Nuevo	SI		
175	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
178	Lateral	Nuevo	SI		
181	Lateral	Nuevo	SI		
184	Lateral	Nuevo	SI		
187	Lateral	Nuevo	SI		
190	Lateral	Nuevo	SI	03/03/2014	
196	Lateral	Nuevo	SI	03/07/2014	
201	Lateral	Nuevo	NO		
203	Lateral	Nuevo	SI		
206	Lateral	Nuevo	NO		
209	Lateral	Nuevo	SI		
127-128	Lateral	Nuevo	SI	06/11/2014	02/07/2014
46	Lateral		NO		
88	Lateral		SI		
198	Lateral		NO		
212	Lateral		NO		

* Los cambios se llevan registrando desde marzo de 2014.

* Anteriormente se cambiaron bastantes.

* Actualmente hay 137 tubos que fueron sustituidos

Total fluorescentes laterales 77
 Fluorescentes laterales fundidos 30
 % fluorescentes fundidos 39%

Total transformador nuevo 51 66%
 Total transformador nuevo fundido 21 41%

* Datos a 19 de noviembre de 2014

Fluorescentes garaje Portales 5-19 Centrales

Plaza	Posición	Transformador	Encendido	Último cambio	Otros cambios registrados
2-71	Central	Nuevo	SI		
5-68	Central	Nuevo	NO	10/10/2014	14/07/2014
8-65	Central	Nuevo	SI		
14-16	Central	Nuevo	SI	10/10/2014	14/07/2014
18	Central	Nuevo	NO	14/07/2014	
21	Central	Nuevo	SI	14/07/2014	
23-25	Central	Nuevo	NO	04/04/2014	
31-56	Central	Nuevo	SI	14/07/2014	
34-54	Central	Nuevo	SI		
37-51	Central	Nuevo	SI	14/07/2014	
43-46	Central	Nuevo	NO	14/07/2014	04/04/2014
89-90	Central	Nuevo	NO		
87	Central	Nuevo	NO		
84	Central	Nuevo	NO		
73-76	Central	Nuevo	NO		
97-98	Central	Nuevo	NO		
102	Central	Nuevo	NO	04/04/2014	
104-105	Central	Nuevo	SI	10/10/2014	
116	Central	Nuevo	SI	14/07/2014	
118-119	Central	Nuevo	NO		
121	Central	Nuevo	SI		
126-128	Central	Nuevo	NO	14/07/2014	
131-212	Central	Nuevo	SI	16/10/2014	14/07/2014
134-209	Central	Nuevo	NO		
140-204	Central	Nuevo	NO	03/09/2014	
143-202	Central	Nuevo	NO	16/10/2014	03/09/2014
146-199	Central	Nuevo	NO	16/10/2014	03/09/2014
153-154	Central	Nuevo	SI	16/10/2014	
155-156	Central	Nuevo	NO		
158-160	Central	Nuevo	SI	16/10/2014	
166-193	Central	Nuevo	NO		
169-190	Central	Nuevo	SI	16/10/2014	
172-187	Central	Nuevo	NO		
178-181	Central	Nuevo	NO	10/10/2014	04/07/2014
11-62	Central-Fijo	Antiguo	SI	03/03/2014	
28-59	Central-Fijo	Antiguo	SI		
40-49	Central-Fijo	Antiguo	SI		
79	Central-Fijo	Antiguo	SI		
Puerta Garaje	Central-Fijo	Antiguo	SI		
92	Central-Fijo	Antiguo	SI		
110-111	Central-Fijo	Antiguo	SI		
124	Central-Fijo	Antiguo	SI		
137-207	Central-Fijo	Antiguo	SI		
148-151	Central-Fijo	Antiguo	SI		
163-196	Central-Fijo	Antiguo	SI		
175-184	Central-Fijo	Antiguo	SI		

* Los cambios se llevan registrando desde marzo de 2014.

* Anteriormente se cambiaron bastantes.

* Actualmente hay 137 tubos que fueron sustituidos

Total fluorescentes	46
Fluorescentes fundidos	20
% fluorescentes fundidos	43%

Total fluorescentes centrales	34
Total fluoresc. centrales fundidos	20
	59%

Total fluoresc. centrales fijos	12
Total fluoresc. centr. fijos fundidos	0
	0%

* Datos a 19 de noviembre de 2014